



T.C.  
FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
Yapı Kontrol Müdürlüğü

Konu: 1383 ada, 45 parsel hk.

30.06.2020

RAPOR

Atikali Mahallesi, Çelebi Süleyman Sokak, 1383 ada, 45 parselde bulunan taşınmaz mahallinde incelenmiş olup;

Tetkik neticesinde;


Söz konusu taşınmazın çatısında çökme olduğu, metruk halde bulunduğu, dış cephe duvarlarında çatlaklar bulunduğu ve bu haliyle çevre can ve mal güvenliği açısından risk oluşturduğu tespit edilmiştir.

Bu durumda;

3194 sayılı yasanın 39. Maddesi gereği tehlike arz eden duvarın güvenlik önlemlerinin ve yasal işlemlerinin tamamlanarak tehlikenin izalesi için ilgililerine 15 (On Beş) gün süre verilmesine aksi durumda tehlikenin izalesi için gereği belediye tarafından gerçekleştirilerek, masrafın %20 arttırımlı olarak maliklerinden tahsilinin uygun olacağı kanaati ile iş bu rapor tarafımızca tanzim ve imza edilmiştir.

30.06.2020

  
Onur DEMİRCAN  
Bölge Müh.

  
Resul ŞAHİN  
Bölge Müh.

