



T.C.
FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yapı Kontrol Müdürlüğü

Konu: 2527 Ada, 9 Parsel Metruk hk.

RAPOR

Fatih İlçesi Cibali Mahallesi, Şerefli Sokak, 2527 Ada, 9 Parsel, No:3, kapılı sayılı yerlerde bulunan, Zemin + 1 normal katlı metruk yapı olduğu anlaşılan taşınmaz dışarıdan gözle tetkik edilmiştir.

Tetkik neticesinde;

Mevcut taşınmazın, kâgir cephe duvarlarında çatlakların olduğu, üzeri siva çekilmiş ahşap cephe duvarlarında açılmaların meydana geldiği tespit edilmiş olup, sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, estetik ve trafik bakımından mahzurlu olan yapının bu haliyle çevre can ve mal emniyetini tehdit ettiği müşahede edilmiştir.

Bu durumda;

İlgilisince 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi gereği söz konusu tehlikeli bina ve etrafında gerekli güvenlik önlemlerinin ilgililerince ivedi olarak alınması, yıkım müracaatında bulunması için ilgilisine tebliğden itibaren 10 gün süre verilmesine, ilgilisince gereği yapılmadığı takdirde yasal gereğinin Belediyemizce yapılarak masraflarının da %20 cezalı olarak ilgilisinden tahsil edilmesinin uygun olacağı kanaatiyle iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

11.07.2024

M.K.DEDE
(Teknik Personel)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M.K. DEDE".

E.GÖZÜBÜYÜK
(Teknik Personel)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "E.GÖZÜBÜYÜK".

